



# MOD.CF32 MOD.CF31



REF. **BARVECF32CE**



IMPORTANTE: APLICAR GRASA EN CERRADEROS PUNTO ALTO y PUNTO BAJO

Bs=Ls-35

Bi=Li-37